

Spett.le
Comando dei VVF
Corso Ivrea n. 133
11100 AOSTA

alla c.a. del C.T.A. Per. Ind.
MENABREAZ Pierre

**Oggetto: Pratica n°10815 – Impianto sportivo (Stadio del rugby)
Regione Tzambarlet, nel comune di Aosta.**

Relazione/dichiarazione professionista antincendio post-visita tecnica

Il sottoscritto **ALLEYSON ing. Christian**, tecnico incaricato per il perfezionamento della pratica antincendio dello Stadio del rugby sito in Reg. Tzambarlet nel comune di Aosta (pratica VVF n. 10815), a seguito della Vs. ultima nota trasmessa al Dirigente dell'area T5 del comune di Aosta Annamaria TAMBINI, avente ad oggetto "Pratica n. 10815 – Comune di Aosta - Sopralluogo di verifica ex art. 4 del D.P.R. 151/2011 relativo impianto sportivo "Stadio del Rugby", sito in regione Tzambarlet nel Comune di Aosta - Att. n. 65 cat. C di cui all'Allegato I del D.P.R. 151/2011", con la presente

RELATIVAMENTE AI SEGUENTI PUNTI

3. Non è stato possibile visionare la documentazione attestante la disponibilità dell'area di servizio di cui all'art. 5 del D.M. 18 marzo 1996;

8. Le porte esterne lato nord e lato sud, costituenti vie di esodo dalla tribuna, non risultano dotate di barre di comando per l'apertura in emergenza, così come previsto dall'art. 8 del D.M. 18 marzo 1996 che rimanda al punto 4.4 del D.M. 19 agosto 1996;

DICHIARA QUANTO SEGUE

3. l'Area di servizio di cui all'art. 5 del D.M. 18/03/1996 è individuata nella zona nord antistante il cancello di entrata della struttura e sarà disponibile ed agibile durante le manifestazioni, come da allegata planimetria e da verifica sotto riportata; gli stalli di sosta saranno resi non accessibili in sede di manifestazione con relativa ordinanza;

Verifica caratteristiche area di servizio

Per l'impianto in oggetto la capienza è compresa tra 500 e 2.000 spettatori (512 posti a sedere + 70 posti in piedi = 582 posti totali); rientrando l'impianto in tale casistica e non essendo possibile disporre di un'area di servizio annessa all'impianto stessa, è definita un'area esterna di analoghe caratteristiche a quella richiesta e prevista per gli impianti di capienza superiore a 2.000 spettatori.

L'area di servizio in oggetto è costituita da spazio scoperto e libera da ostacoli al deflusso. Tale spazio è in piano o con pendenza non superiore al 12% in corrispondenza delle uscite dall'impianto e di superficie tale da poter garantire una densità di affollamento di 2 persone a metro quadrato; nello specifico la superficie in oggetto, pari a circa **300 mq**, è **superiore** a $582/2 = 291 \text{ mq}$. La suddetta area di servizio è distanziata almeno 6,00 metri dal perimetro dell'impianto ed è tale da consentire agevolmente il deflusso in sicurezza; quest'ultimo avviene "liberamente" in quanto l'area non è delimitata da varchi ed è garantita la capacità di deflusso richiesta.

8. in presenza di pubblico sulle tribune, tutti i varchi costituenti vie di esodo dalla tribuna stessa saranno mantenuti costantemente aperti, compresi i cancelli sul lato nord; in relazione ai cancelli sul lato nord, i dispositivi di apertura sulle porte esterne (barre di comando per l'apertura in emergenza, così come previsto dall'art. 8 del D.M. 18 marzo 1996 che rimanda al punto 4.4 del D.M. 19 agosto 1996) non saranno posizionati, in quanto il cancello ad est è scorrevole mentre su quello ad ovest risulta di difficile ed onerosa manutenzione, legata in particolare all'usura da parte degli agenti atmosferici (pioggia, neve, ecc.).


N.B. La presente relazione/dichiarazione sarà un'appendice al P.E.I. depositato presso la struttura per la Gestione della Sicurezza Antincendio da parte del titolare e dei gestori.

Arvier, lì 01.02.2023

ALLEGATI

- planimetria area di servizio

IN FEDE
ALLEYSON ing. Christian





Corso Lancieri di Aosta

Corso Lancieri di Aosta

Dufenco Energia |
E-VdA Charging Station